

NSK Standard Kugelgewindetriebe

Compact FA Serie

Die neueste Generation von Kugelgewindetrieben bietet extrem leisen Betrieb, kompakte Abmessungen und hohe Geschwindigkeiten. Als Standardware schnell lieferbar.





Die neueste Generation kompakter Kugelgewindetriebe bietet extrem leisen Betrieb und erlaubt sehr hohe Geschwindigkeiten. Jetzt als Standard-Lagertype erhältlich.

Die neueste Generation dieser kompaken Kugelgewindetriebe ist mit einem neuen Kugelrückführungssystem ausgestattet. Sie bietet extrem leisen Betrieb und erlaubt sehr hohe Geschwindigkeiten. Um sehr schnell auf Ihren Bedarf reagieren zu können, ist die Compact FA Serie als Standard-Lagerware verfügbar. Diese leistungsstarken Kugelgewindetriebe wurden für Anwendungen in verschiedenen Applikationen entworfen. Hierzu gehören insbesondere Halbleiter-Produktionsausrüstung, LCD-Produktionsanlagen, Chip-Montagelinien, Messmaschinen und medizische Geräte.

Eigenschaften

6 dB weniger Geräuschentwicklung

Die Geräuschentwicklung wurde um 6 dB reduziert. Dies wird vom Ohr subjektiv als Halbierung des Geräuschpegels wahrgenommen. Die Geräusche sind außerdem angenehmer im Klang.

10%-30% kompaktere Abmaße

Der Außendurchmesser der Mutter ist bis zu 30% kleiner als der der bisherigen Serie. Dies erlaubt den Entwurf wesentlich kompakterer Einheiten für verschiedenste Anwendung wie z.B. dünnere XY-Tische.

Hohe Drehzahlen bis zu 5 000 min-1

Die neue Serie erlaubt 1,6-mal höhere Drehzahlen als die bisherige Serie. So sind nun Drehzahlen bis zu 5 000 min⁻¹ möglich. Damit sind die Einsatzmöglichkeiten dieser Kugelgewindetriebe stark gewachsen. Anm.: Bitte sehen Sie in den Abmessungstabellen die erlaubten Drehzahlen.

Schmiernippel als Standardausrüstung

Die neue Serie ist als Standard mit Schmiernippel ausgerüstet (M5 \times 0.8). Es sind Ölbohrungen an zwei Stellen vorhanden, so dass eine einfache Wartung möglich ist. Die Einheit kann einfach an ein automatische Schmiereinheit angeschlossen werden.

Neuartige Kontaktdichtung

Die neue Hochleitungs-Kontaktdichtung minimiert Fettverluste und gewährleiset eine geringe Verschmutzung der Umgebung

Niedriges Profil

Neue niedrige Lagereinheiten speziell für die Compact FA Serieentworfen, stehen für unglaublich kompakte Entwürfe bereit.

Spezifikationen Genauigkeitsgrad: C5 ist erhältlich Axialspiel: 0 (übergroße Kugeln) Bzgl. Oberflachenfinish bitte bei NSK nachfragen.

Kompakt & Leise

Geräuschentwicklung 75 70 Bisherige Lagereinheit ⇒ Neue kompakte Lagereinheit 60 Beispiel einer Referenznummer: Bisherige FA Serie Spindellänge L₃ (mm) Compact FA Serie Genauigkeitsgrad C5 NSK Design - Nr 30 40 100 Vorschubgeschwindigkeit v (m/min) Spindeldurchmesser (mm) Steigung (mm) (Mikrofonabstand war 400 mm für alle Geräuschmessungen)

Applikation: Die erhältlichen Kombinationen von Spindeldurchmesser und Steigung zeigt die untenstehende Tabelle


Vergleich der bisherigen FA-Serie mit der der neuen Compact FA Serie

13 mm kompakter


(Spindeldurchmesser 20, Steigung 10)

											Hub							
Spindel ∅		50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1600	2000	Festlager- einheit	Loslager- einheit	
10	5 10	•	•		•	•	•									WBK08-01B	WBK08S-01B	
			•		•		•											
	5	•	•		•	•	_	•										
12	10		•		•	•	•	•								WBK08-01B	WBK08S-01B	
	20		•		•	•	•	•										
	30		•		•	•		•										
	5	•			•			•									WBK12S-01B	
15	10				•	•	•	•			•							
	20					•					•					WBK12-01B		
	30		•			•						•				WBK10-01B		
	5			•	•	•	•	•	•	•	•							
	10				•	•	•		•	•	•							
20	20							•	•									
20	30				•	•	•	•		•			•			WBK15-01B	WBK15S-01B	
	40								•	•		•		•				
	60																	
	5				•	•		•										
	10					•			•					•				
25	20							•	•	•		•	•	•		WBK20-01	WBK208 01	
25	25							•	•	•			•			WDNZU-UI	WBK20S-01	
	30																	
	50																	

Es sind auch andere Lagereinheiten erhältlich. Sehen Sie hierzu Details auf der letzten Seite dieses Kapitels



NSK



Spezifikation Kugelgewindetrieb									
Art der Vorspannung	4-Punkt-Kontakt mit übergroßen Kugeln								
Kugeldurchmesser/Spindel-Kerndurchmesser	2.000/8.2								
Genauigkeitsgrad/Axialspiel	C5/0								
Befettung ab Werk	NSK Fett PS2								


Empfohlene Lagereinheit								
WBK08-01B	(Quadratisch, Festlager)							
WBK08S-01B	(Quadratisch, Loslager)							
WBK08-11B	(Rund, Festlager)							

Einheit: mm

D (Spindel- durch-	Steigung	Tragzahle	en (N)	Hu	Hub N		Spindelmaße			Steigungsgenauigkeit			Spindel-	Dynamisches Drehmoment	Erlaubte Drehzahl (min ⁻¹) * ²
Referenznummer	messer d	,	Dynamisch C _a	Statisch C _{0a}	Nominal	Max. L ₁ -L	L	L ₁	L ₂	L ₃	Zielwert T	Fehler e _p	Varianz v _u	Rundlauf C	Vorspannung (N cm)* '	Fest-/Loslagerung
PSS1005N1D0171					50	83		112	125	171		0.020	0.018	0.030	0.7 - 3.3	
PSS1005N1D0221		5	2930	4790	100	133	29	162	175	221		0.020	0.018	0.045	0.7 - 3.3	5000
PSS1005N1D0321		3	2330	4730	200	233		262	275	321		0.023	0.018	0.060	0.6 - 4.3	
PSS1005N1D0421	10				300	333		362	375	421	0	0.025	0.020	0.070	0.6 - 4.3	
PSS1005N1D0521	10				400	433		462	475	521	0	0.027	0.020	0.085	0.4 - 4.9	
PSS1010N1D0221					100	130		162	175	221		0.020	0.018	0.045	0.7 - 3.3	
PSS1010N1D0321		10	1970	3010	200	230	32	262	275	321		0.023	0.018	0.060	0.6 - 4.3	5000
PSS1010N1D0421		.0		5510	300	330		362	375	421		0.025	0.020	0.070	0.6 - 4.3	2000
PSS1010N1D0521					400	430		462	475	521		0.027	0.020	0.085	0.4 - 4.9	

^{*1} Dies ist der Vorspannungsgrenzwert. 2,0 N-cm Drehmoment durch den Abstreifer kommen noch hinzu. *2. Kontaktieren Sie NSK, wenn die erlaubte Drehzahl überschritten wird. *3. Betriebstemperatur ist -20 °C bis 80 °C.

Spindeldurchmesser \varnothing 12 Steigung 5, 10, 20, 30



Spezifikation Kugelgewindetrieb										
Art der Vorspannung	4-Punkt-Kontakt mit übergroßen Kugeln									
Kugeldurchmesser/Spindel-Kerndurchmesser	2.000/10.2									
Genauigkeitsgrad/Axialspiel	C5/0									
Befettung ab Werk	NSK Fett PS2									

Empfohlene Lagereinheit							
WBK08-01B	(Quadratisch, Festlager)						
WBK08S-01B	(Quadratisch, Loslager)						
WBK08-11B	(Rund, Festlager)						


Einheit: mm

D (Spindel- durch-	Steigung	Iragzahle	en (N)	Hu	b	Mutter-		Spindelmalse		Steig	ungsgenau	ııgkeit	Spindel-	Dynamisches Drehmoment	Erlaubte Drehzahl (min ⁻¹) * ²	
Referenznummer	messer d	Î	Dynamisch C _a	ynamisch Statisch Nominai Wax.		länge L	L L ₁		L ₃	L ₄	Zielwert T	Fehler e _p	Varian v _u	Rundlauf C	Vorspannung (N cm)* ¹	Fest-/Loslagerung	
PSS1205N1D0171					50	80		110	125	171			0.020	0.018	0.030	0.7 - 3.3	
PSS1205N1D0221					100	130		160	175	221			0.020	0.018	0.045	0.7 - 3.3	
PSS1205N1D0321		5	3200	5860	200	230	30	260	275	321	7		0.023	0.018	0.060	0.6 - 4.3	5000
PSS1205N1D0421		ŭ	0200	0000	300	330		360	375	421	•		0.025	0.020	0.070	0.6 - 4.3	5555
PSS1205N1D0521					400	430		460	475	521			0.027	0.020	0.085	0.6 - 4.3	
PSS1205N1D0621					500	530		560	575	621			0.030	0.023	0.085	0.4 - 4.9	
PSS1210N1D0221					100	117		160	175	221			0.020	0.018	0.045	0.7 - 3.3	
PSS1210N1D0321		40	2000	5860	200	217	43	260	275	321	-		0.023	0.018	0.060	0.6 - 4.3	5000
PSS1210N1D0421		10	3200	5860	300	317	43	360	375	421	/		0.025	0.020	0.070	0.6 - 4.3	5000
PSS1210N1D0521					400	417		460	475	521		0	0.027	0.020	0.085	0.6 - 4.3	
PSS1210N1D0621	12				500	517		560	575	621		0	0.030	0.023	0.085	0.4 - 4.9	
PSS1220N1D0271					100	158		208	225	271			0.023	0.018	0.045	1.4 – 4.5	
PSS1220N1D0371					200	258		308	325	371			0.023	0.018	0.060	0.9 - 4.9	5000
PSS1220N1D0471		20	2150	3610	300	358	50	408	425	471	9		0.027	0.020	0.070	0.9 - 4.9	5000
PSS1220N1D0571		20	2100	0010	400	458	- 00	508	525	571	Ü		0.030	0.023	0.085	0.6 - 5.9	
PSS1220N1D0671					500	558		608	625	671			0.030	0.023	0.110	0.6 - 5.9	4200
PSS1230N1D0271					100	133		203	225	271			0.023	0.018	0.045	1.4 – 4.5	
PSS1230N1D0371					200	233		303	325	371			0.023	0.018	0.060	0.9 - 4.9	F000
PSS1230N1D0471		30	2150	3610	300	333	70	403	425	471	14		0.027	0.020	0.070	0.9 - 4.9	5000
PSS1230N1D0571		30	∠150	3610	400	433		503	525	571	14		0.030	0.023	0.085	0.6 - 5.9	
PSS1230N1D0671					500	533		603	625	671			0.030	0.023	0.110	0.6 - 5.9	4300

^{*1} Dies ist der Vorspannungsgrenzwert. 2,0 N-cm Drehmoment durch den Abstreifer kommen noch hinzu. *2. Kontaktieren Sie NSK, wenn die erlaubte Drehzahl überschritten wird. *3. Betriebstemperatur ist -20 °C bis 80 °C.

C

Spindeldurchmesser \emptyset 15 Steigung 5, 10



Spezifikation Kugelgewindetrieb	
Art der Vorspannung	4-Punkt-Kontakt mit übergroßen Kugeln
Kugeldurchmesser/Spindel-Kerndurchmesser	2.7781/12.6
Genauigkeitsgrad/Axialspiel	C5/0
Befettung ab Werk	NSK Fett LR3


Empfohlene Lagerein	heit
WBK12-01B	(Quadratisch, Festlager)
WBK12S-01B	(Quadratisch, Loslager)
WBK12-11	(Rund, Festlager)
*4WBK10-01B	(Quadratisch, Festlager)
WBK10-11	(Rund, Festlager)

Einheit: mm

	Spindel- durch- Steigur		Tragzahlen (N)		Hub		Mutter- länge	Spindelmaße				Steigu	ıngsgenaı	uigkeit	Spindel-	Dynamisches Drehmoment	Erlaubte Drehzahl (min 1) *2		Linkes Spindelende
Referenznummer	messer		Dynamisch	Statisch	Nominal	Max.	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	Zielwert	Fehler	Varianz	Rundlauf C	Vorspannung (N cm)*1	Fest-/	Fest-/	(Gegenüber
	d		C _a	C_{0a}		L ₁ -L						Т	e_p	v_{u}			Loslager	Loslager	Antriebsseite
PSS1505N1D0211					50	109		139	154	211			0.020	0.018	0.035	0.2 - 6.9			
PSS1505N1D0261					100	159		189	204	261			0.020	0.018	0.035	0.2 - 6.9			
PSS1505N1D0361		_	5400	40000	200	259	00	289	304	361	4.5		0.023	0.018	0.045	0.2 - 6.9	5000		- "
PSS1505N1D0461		5	5460	10200	300	359	30	389	404	461	15		0.025	0.020	0.050	0.4 - 9.8		_	Form II
PSS1505N1D0561					400	459		489	504	561			0.027	0.020	0.060	0.4 – 9.8			
PSS1505N1D0661					500	559		589	604	661			0.030	0.023	0.075	0.4 - 9.8			
PSS1505N1D0761					600	659		689	704	761		0	0.035	0.025	0.075	0.4 – 11.8	3600		
PSS1510N1D0261	15				100	146		189	204	261		U	0.020	0.018	0.035	0.6 - 7.4			
PSS1510N1D0361					200	246		289	304	361			0.023	0.018	0.045	0.6 - 7.4			
PSS1510N1D0461					300	346		389	404	461			0.025	0.020	0.050	0.4 - 9.8	5000		
PSS1510N1D0561					400	446		489	504	561			0.027	0.020	0.060	0.4 - 9.8		_	Form II
PSS1510N1D0661		10	5460	10200	500	546	43	589	604	661	15		0.030	0.023	0.075	0.4 - 9.8			
PSS1510N1D0761					600	646		689	704	761			0.035	0.025	0.075	0.4 - 11.8	3600		
PSS1510N1D0879					700	746		789	804	879			0.035	0.025	0.095	0.4 - 11.8	2700	3400	
PSS1510N1D0979					800	846	1	889	904	979			0.040	0.027	0.095	0.4 - 11.8	2200	3400	Form I
PSS1510N1D1179					1000	1046	1	1089	1104	1179			0.046	0.030	0.120	0.4 - 11.8	1400	2300	

^{*1} Dies ist der Vorspannungsgrenzwert. 2,0 N·cm Drehmoment durch den Abstreifer kommen noch hinzu. *2. Kontaktieren Sie NSK, wenn die erlaubte Drehzahl überschritten wird. *3. Betriebstemperatur ist -20 °C bis 80 °C, *4. WBK 10-01B und WBK 10-11 sind für Form I

Spindeldurchmesser \emptyset 15 Steigung 20, 30




Spezifikation Kugelgewindetrieb									
Art der Vorspannung	4-Punkt-Kontakt mit übergroßen Kugeln								
Kugeldurchmesser/Spindel-Kerndurchmesser	3.175/12.2								
Genauigkeitsgrad/Axialspiel	C5/0								
Befettung ab Werk	NSK Fett LR3								

Empfohlene Lagereinheit	
WBK12-01B	(Quadratisch, Festlager)
WBK12S-01B	(Quadratisch, Loslager)
WBK12-11	(Rund, Festlager)
*4WBK10-01B	(Quadratisch, Loslager)
WBK10-11	(Rund, Festlager)
	Einhoit: mm

D (Spindel- durch-	Steigung	Tragzahl	en (N)	Hu	Hub M			Spinde	elmaße		Steigu	ıngsgena	uigkeit		Dynamisches Drehmoment	Erlaubte_ (min	Drehzahl 1 _{) *} 2	Linkes Spindelende
Referenznummer	messer d	1	Dynamisch		Nominal	Max.	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	Zielwert	Fehler	Varianz	Rundlauf C	Vorspannung (N cm)* 1	Fest-/	Fest-/	(Gegenüber Antriebsseite
	u		C _a	C _{0a}		L ₁ -L						I	e _p	ν _u			Loslager	Loslager	Allthensselle
PSS1520N1D0261					100	135		186	204	261			0.020	0.018	0.035	0.8 - 8.8			
PSS1520N1D0361					200	235		286	304	361			0.023	0.018	0.045	0.8 - 8.8			
PSS1520N1D0461					300	335		386	404	461			0.025	0.020	0.050	0.8 - 10.8	5000		F !!
PSS1520N1D0561		20	5070	8730	400	435	51	486	504	561	18		0.027	0.020	0.060	0.8 - 10.8		-	Form II
PSS1520N1D0661		20	3070		500	535	31	586	604	661	10		0.030	0.023	0.075	0.8 - 10.8			
PSS1520N1D0761					600	635		686	704	761			0.035	0.025	0.075	0.8 - 13.8	3700		
PSS1520N1D0879					700	735		786	804				0.035	0.025	0.095	0.8 - 13.8	2900	4200	
PSS1520N1D0979					800	835		886	904				0.040	0.027	0.095	0.8 - 13.8	2200	3300	Form I
PSS1520N1D1179	15				1000	1035		1086	1104	1179	1		0.046	0.030	0.120	0.8 - 13.8	1500	2200	
PSS1530N1D0311					100	159		230	254	311		0	0.023	0.018	0.035	1.2 - 9.3			Form II
PSS1530N1D0411					200	259		330	354	411	1		0.025	0.020	0.050	0.8 - 10.8			
PSS1530N1D0511					300	359		430	454	511	1		0.027	0.020	0.060	0.8 - 10.8	5000		
PSS1530N1D0611		00	5070	0700	400	459	-,	530	554	611	0.4		0.030	0.023	0.060	0.8 - 10.8		-	
PSS1530N1D0711		30	5070	8730	500	559	71	630	654	711	24		0.030	0.023	0.075	0.8 - 13.8	4500		
PSS1530N1D0811					600	659		730	754	811	1		0.035	0.025	0.095	0.8 - 13.8	3300		
PSS1530N1D0929	-				700	759		830	854	929	1		0.040	0.027	0.095	0.8 - 13.8	2600	3800	Form I
PSS1530N1D1029					800	859		930	954	1029	1		0.040	0.027	0.120	0.8 - 13.8	2000	3000	
PSS1530N1D1229	-				1000	1059		1130		1229	-		0.046	0.030	0.120	0.8 - 13.8	1400	2000	

^{*1} Dies ist der Vorspannungsgrenzwert. 2,0 N·cm Drehmoment durch den Abstreifer kommen noch hinzu. *2. Kontaktieren Sie NSK, wenn die erlaubte Drehzahl überschritten wird. *3. Betriebstemperatur ist -20 °C bis 80 °C, *4. WBK 10-01B und WBK 10-11 sind für Form I

NSK




Spezifikation Kugelgewindetrieb											
Art der Vorspannung	4-Punkt-Kontakt mit übergroßen Kugeln										
Kugeldurchmesser/Spindel-Kerndurchmesser	3.175/17.2										
Genauigkeitsgrad/Axialspiel	C5/0										
Befettung ab Werk	NSK Fett LR3										

Empfohlene Lagereinheit	
	(Quadratisch, Festlager)
WBK15S-01B	(Quadratisch, Loslager)
WBK15-11	(Rund, Festlager)

Einheit: mm

Referenznummer	Friaubte (min Fest-/ Loslager 5000 4000 3200	Fest-/ Loslager	Spindelende (Gegenüber Antriebsseite Form II
PSS2005N1D0323 PSS2005N1D0373 PSS2005N1D0373 PSS2005N1D0673 PSS2010N1D0387 PSS2010N1D0387 PSS2010N1D0387 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0787 PSS2	Loslager 5000 4000	Loslager	Antriebsseite
PSS2005N1D0323 PSS2005N1D0373 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0773 PSS2005N1D0707 PSS2010N1D0877 PSS2010N1D0877 PSS2010N1D0877 PSS2010N1D0877 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D0141 PSS2010N1D0141 PSS2010N1D10141	5000		
PSS2005N1D0373 PSS2005N1D0473 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0773 PSS2005N1D0773 PSS2005N1D0773 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0873 PSS2005N1D0674 PSS2005N1D0675 PSS2005N1D0675 PSS2005N1D0676 PSS2005N1D0677 PSS2005N1D0677 PSS2005N1D0677 PSS2005N1D0677 PSS2010N1D0387 PSS2010N1D087 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D044 PSS2010N1D0141 PSS2010N1D1044	4000	-	Form II
PSS2005N1D0473 PSS2005N1D0573 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0873 PSS2005N1D0873 PSS2005N1D0873 PSS2005N1D0000 PSS2005N1D0000 PSS2005N1D0000 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D0587 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D044 1000 1047	4000	-	Form II
PSS2005N1D0573 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D00773 PSS2005N1D000 PSS2005N1D000 PSS2005N1D000 PSS2005N1D000 PSS2005N1D000 PSS2010N1D0387 PSS2010N1D0487 PSS2010N1D0587 PSS2010N1D0587 PSS2010N1D0587 PSS2010N1D0587 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D044 PSS2010N1D044 PSS2010N1D044 PSS2010N1D044 PSS2010N1D044 PSS2010N1D044 PSS2010N1D1044 PSS2010N1D1044 PSS2010N1D1044 PSS2010N1D1044 PSS2010N1D1044 PSS2010N1D1414	4000	_	Form II
PSS2005N1D0573 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0673 PSS2005N1D00773 PSS2005N1D000 PSS2005N1D000 PSS2005N1D000 PSS2005N1D000 PSS2005N1D000 PSS2010N1D0387 PSS2010N1D0487 PSS2010N1D0587 PSS2010N1D0587 PSS2010N1D0587 PSS2010N1D0587 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D044 PSS2010N1D044 PSS2010N1D044 PSS2010N1D044 PSS2010N1D044 PSS2010N1D044 PSS2010N1D1044 PSS2010N1D1044 PSS2010N1D1044 PSS2010N1D1044 PSS2010N1D1044 PSS2010N1D1414	4000	_	Form II
PSS2005N1D0673 PSS2005N1D0773 PSS2005N1D0873 PSS2005N1D0873 PSS2005N1D0873 PSS2005N1D0873 PSS2005N1D1000 PSS2005N1D1000 PSS2010N1D0387 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D0144 PSS2010N1D1044		_	Form II
PSS2005N1D0773 PSS2005N1D0873 PSS2005N1D0873 PSS2005N1D1000 PSS2005N1D1000 PSS2010N1D0387 PSS2010N1D0487 PSS2010N1D0587 PSS2010N1D0587 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0787 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0787 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0144 PSS2010N1D0144 PSS2010N1D10144 PSS2010N1D1214 PSS2010N1D1214 PSS2010N1D1414		-	
PSS2005N1D0873 PSS2005N1D1000 PSS2010N1D0387 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D044 PSS2010N1D044 PSS2010N1D044 PSS2010N1D044 PSS2010N1D044 PSS2010N1D044 PSS2010N1D1214 PSS2010N1D1214 PSS2010N1D1214 PSS2010N1D1214 PSS2010N1D1214 PSS2010N1D1214 PSS2010N1D1214			
PSS2005N1D1000 PSS2010N1D0387 PSS2010N1D0487 PSS2010N1D0587 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D044 PSS2010N1D0144 PSS2010N1D1044 PSS2010N1D1044 PSS2010N1D1044 PSS2010N1D1044 PSS2010N1D1214 PSS2010N1D1214 PSS2010N1D1214 PSS2010N1D1214 PSS2010N1D1214 PSS2010N1D1414			
PSS2010N1D0387 PSS2010N1D0487 PSS2010N1D0587 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D0144 PSS2010N1D1214 PSS2010N1D144	3200	4700	:
PSS2010N1D0487 PSS2010N1D0587 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0787 PSS2010N1D0787 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D1014 PSS2010N1D1014 PSS2010N1D1014 PSS2010N1D1014 PSS2010N1D1014 PSS2010N1D1014 PSS2010N1D1014 PSS2010N1D1014 PSS2010N1D10144 PSS2010N1D10144 PSS2010N1D10144 PSS2010N1D10144 PSS2010N1D10144		4700	Formi
PSS2010N1D0587 PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0787 PSS2010N1D0787 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D0104 PSS2010N1D1014 PSS2010N1D1014 PSS2010N1D1014 PSS2010N1D1014 PSS2010N1D1014 PSS2010N1D1014 PSS2010N1D1014 PSS2010N1D10144 PSS2010N1D10144 PSS2010N1D10144 PSS2010N1D10144 PSS2010N1D10144 PSS2010N1D10144 PSS2010N1D10144			
PSS2010N1D0687 PSS2010N1D0787 PSS2010N1D0787 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D1014 PSS201	ļ.		
PSS2010N1D0787 PSS2010N1D0887 PSS2010N1D1014 PSS2010N1D1214 PSS2010N1D1214 PSS2010N1D1414	5000		
PSS2010N1D0887 PSS2010N1D1014 PSS201	5000	_	Form II
PSS2010N1D0887 700 747 792 814 887 0.035 0.025 0.095 0.8 - 10.8 PSS2010N1D1014 800 847 892 914 1014 PSS2010N1D1214 1000 1047 1092 1114 1214 PSS2010N1D1414 1200 1247 1292 1314 1414 PSS2010N1D1414 0.054 0.035 0.160 0.8 - 13.8	l l		Form II
PSS2010N1D1214 1000 1047 1092 1114 1214 0.046 0.030 0.120 0.8 - 13.8 PSS2010N1D1414 1200 1247 1292 1314 1414 0.054 0.035 0.160 0.8 - 13.8	4000		
PSS2010N1D1414 1200 1247 1292 1314 1414 0.054 0.035 0.160 0.8 - 13.8	3100	4600	
PSS2010N1D1414 1200 1247 1292 1314 1414 0.054 0.035 0.160 0.8 - 13.8	2100	3100	Form i
	1500	2200	-
PSS2020N1D0508 300 359 413 435 508 0.027 0.020 0.060 1.4 - 11.8	.000		
PSS2020N1D0608 400 459 513 535 608 0.030 0.023 0.060 1.4 - 11.8			
	5000		
] 0000	_	Form II
PSS2020N1D0808 0.035 0.025 0.095 1.4 - 11.8	.=		
PSS2020N1D0908 20 5900 11 700 759 54 813 835 908 22 0.040 0.027 0.095 0.8 - 13.8	3700		
PSS2020N1D1035	3000	4500	
PSS2020N1D1235 1000 1059 1113 1135 1235 0.046 0.030 0.120 0.8 - 13.8	2000	3000	
PSS2020N1D1435 1200 1259 1313 1335 1435 0.054 0.035 0.160 0.8 - 13.8	1400	2100	Form I
PSS2020N1D1835 1600 1659 1713 1735 1835 0.065 0.040 0.200 0.8 - 13.8	800	1200	
PSS2030N1D0408 20 200 234 308 335 408 0 0.023 0.018 0.050 1.6 - 9.8			
PSS2030N1D0508 300 334 408 435 508 0.027 0.020 0.060 1.4 - 11.8	i l		
PSS2030N1D0608 400 434 508 535 608 0.030 0.023 0.060 1.4 - 11.8	5000		
PSS2030N1D0708 500 534 608 635 708 0.030 0.023 0.075 1.4 - 11.8	- 1	_	Form II
700 705 000	- 1		
PSS2030N1D0808 30 5900 11 700 600 634 74 708 735 808 27 0.035 0.025 0.095 1.4 - 11.8 PSS2030N1D0908 808 835 908 0.040 0.027 0.095 0.8 - 13.8	3900	-	
PSS2030N1D1035 800 834 908 935 1035 0.040 0.027 0.120 0.8 - 13.8	3100	4600	
			Form I
	2100	3000	1 011111
PSS2030N1D1435 1200 1234 1308 1335 1435 0.054 0.035 0.160 0.8 - 13.8	1500	2200	
PSS2040N1D0658 400 461 553 585 658 0.030 0.023 0.075 2.2 - 12.8	5000		
PSS2040N1D0758 500 561 653 685 758 0.035 0.025 0.075 2.2 - 12.8	5000		Form II
PSS2040N1D0858 600 661 753 785 858 0.035 0.025 0.095 2.2 - 12.8		_	
PSS2040N1D0958 700 761 853 885 958 0.040 0.027 0.095 1.8 - 14.8	3500		
PSS2040N1D1085 40 5900 11 700 800 861 92 953 985 1085 32 0.040 0.027 0.120 1.8 - 14.8	2800	4200	
PSS2040N1D1285 1000 1061 1153 1185 1285 0.046 0.030 0.160 1.8 - 14.8	1900	2800	
PSS2040N1D1485 1200 1261 1353 1385 1485 0.054 0.035 0.160 1.8 - 14.8	1400	2000	
PS\$2040N1D1885	800	1200	Form I
P\$\$2040N1D2285 2000 2061 2153 2185 2285 0.077 0.046 0.240 1.8 - 14.8	500	800	+
PSS2060N1D0708 400 464 593 635 708 0.030 0.023 0.075 2.7 - 13.8	000	000	
SS2060N1D0808 500 564 693 735 808 0.035 0.025 0.095 2.7 - 13.8	5000		
	4200	_	Form II
			. 5 11
PSS2060N1D1008 700 764 893 935 1008 0.040 0.027 0.120 1.8 - 14.8	3300		
PSS2060N1D1135 50 5900 11 700 800 864 129 993 1035 1135 42 0.040 0.027 0.120 1.8 - 14.8	2600	3900	
PSS2060N1D1335 0.046 0.030 0.160 1.8 - 14.8	1800	2700	F
	1300	1900	Form I
PSS2060N1D1535 1200 1264 1393 1435 1535 0.054 0.035 0.160 1.8 - 14.8	1300		
	800	1100	

NSK



Spezifikation Kugelgewindetrieb											
Art der Vorspannung	4-Punkt-Kontakt mit übergroßen Kugeln										
Kugeldurchmesser/Spindel-Kerndurchmesser	3.175/22.2										
Genauigkeitsgrad/Axialspiel	C5/0										
Befettung ab Werk	NSK Fett LR3										

Empfohlene Lagerein	heit
WBK20-01B	(Quadratisch, Festlager)
WBK20S-01B	(Quadratisch, Loslager)
WBK20-11B	(Rund, Festlager)

Einheit: mm

	Spindel- durch-	Steigung	Tragzahl	len (N)	Hu	ıb	Mutter- länge		Spinde	elmaße		Steigu	ıngsgenaı	uigkeit	Spindel-	Dynamisches Drehmoment	Erlaubte_l (min	Prehzahl 1 _{) *} 2	Linkes Spindelende
Referenznummer	messer	1	Dynamisch	Statisch	Nominal	Max.	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	Zielwert	Fehler	Varianz	Rundlauf C	Vorspannung (N cm)*1	Fest-/	Fest-/	(Gegenüber
	d		, Ca	C_{0a}		L ₁ -L			_	3	7	Т	e _p	$\nu_{\rm u}$			Loslager	Loslager	Antriebsseite
PSS2505N1D0349					150	191		223	250	349			0.023	0.018	0.035	1.2 - 9.3			
PSS2505N1D0399					200	241		273	300	399			0.023	0.018	0.035	1.2 - 9.3			
PSS2505N1D0499					300	341	1	373	400	499			0.025	0.020	0.040	1.2 - 9.3	5000		
PSS2505N1D0599		_	0760	22600	400	441	20	473	500	599	27		0.027	0.020	0.045	1.2 - 9.3	5000		Form II
PSS2505N1D0699		5	9760	23600	500	541	32	573	600	699	27		0.030	0.023	0.055	0.8 - 10.8		_	Form II
PSS2505N1D0899					700	741	Ī	773	800	899			0.035	0.025	0.065	0.8 - 10.8			
PSS2505N1D0999					800	841	Ī	873	900	999			0.040	0.027	0.065	0.8 - 10.8	4100		
PSS2505N1D01233					1000	1041	Ī	1073	1100	1233			0.046	0.030	0.080	0.8 - 13.8	2700	4000	Formi
PSS2510N1D0549					300	367		423	450	549			0.027	0.020	0.045	3.1 - 11.8			
PSS2510N1D0649					400	467	Ī	523	550	649			0.030	0.023	0.055	2.2 - 12.8			
PSS2510N1D0749					500	567	Ī	623	650	749			0.030	0.023	0.055	2.2 - 12.8	5000		
PSS2510N1D0849		40	40000	00000	600	667		723	750	849	07		0.035	0.025	0.065	2.2 – 12.8	3000	_	Form II
PSS2510N1D0949		10	12800	32300	700	767	56	823	850	949	27		0.040	0.027	0.065	2.2 - 12.8			1 01111 11
PSS2510N1D1049					800	867	Ī	923	950	1049			0.040	0.027	0.080	2.2 - 12.8	3600		
PSS2510N1D1283					1000	1067	Ī	1123	1150	1283			0.046	0.030	0.100	1.8 - 14.8	2500	3700	
PSS2510N1D1883					1600	1667	İ	1723	1750	1883			0.065	0.040	0.130	1.8 - 14.8	1000	1600	Form I
PSS2520N1D0729					500	550		604	630	729			0.030	0.023	0.055	2.2 - 12.8			
PSS2520N1D0829					600	650	Ī	704	730	829			0.035	0.025	0.065	2.2 - 12.8	5000		
PSS2520N1D0929					700	750	İ	804	830	929			0.040	0.027	0.065	2.2 - 12.8	4800	-	Form II
PSS2520N1D1029		00	0500	4.4000	800	850		904	930	1029			0.040	0.027	0.080	2.2 - 12.8	3800		
PSS2520N1D1263		20	6560	14600	1000	1050	54	1104	1130	1263	26		0.046	0.030	0.100	1.8 - 14.8	2600	3800	
PSS2520N1D1463					1200	1250	54	1304	1330	1463	20		0.054	0.035	0.100	1.8 - 14.8	1800	2700	
PSS2520N1D1863					1600	1650	İ	1704	1730	1863			0.065	0.040	0.130	1.8 - 14.8	1100	1600	Form I
PSS2520N1D2263					2000	2050		2130	2263			0.077	0.046	0.170	1.8 - 14.8	700	1000		
PSS2525N1D0779	25				2000 2050 500 587		650	680	779			0.035	0.025	0.055	2.7 - 13.8				
PSS2525N1D0879					600	687	Ī	750	780	879			0.035	0.025	0.065	2.7 - 13.8	5000		
PSS2525N1D0979					700	787	Ī	850	880	979		0	0.040	0.027	0.065	2.7 - 13.8	4300	-	
PSS2525N1D1079		0.5	0500	4.4000	800	887		950	980	1079			0.040	0.027	0.080	2.7 - 13.8	3400		Form II
PSS2525N1D1313		25	6560	14600	1000	1087	63	1150	1180	1313	30		0.046	0.030	0.100		2300	3500	
PSS2525N1D1513					1200	1287		1350	1380	1513	30		0.054	0.035	0.100	1.8 - 14.8	1700	2600	
PSS2525N1D1913					1600	1687		1750	1780	1913			0.065	0.040	0.130	1.8 - 14.8	1000	1500	Form I
PSS2525N1D2313					2000	2087	Ī	2150	2180	2313			0.077	0.046	0.170	1.8 - 14.8	700	1000	
PSS2530N1D0779					500	567		650	680	779			0.035	0.025	0.055	2.7 - 13.8			
PSS2530N1D0879					600	676	1	750	780	879			0.035	0.025	0.065	2.7 - 13.8	5000		
PSS2530N1D0979					700	776	1	850	880	979			0.040	0.027	0.065	2.7 - 13.8	4300	-	Form II
PSS2530N1D1079		20	CECO	1.4000	800	876		950	980	1079		İ	0.040	0.027	0.080	2.7 - 13.8	3400		
PSS2530N1D1313		30	6560	14600	1000	1076	74	1150	1180	1313	30		0.046	0.030	0.100	1.8 - 14.8	2300	3600	
PSS2530N1D1513					1200	1276	74	1350	1380	1513	30		0.054	0.035	0.100	1.8 - 14.8	1700	2600	
PSS2530N1D1913					1600	1676	1	1750	1780	1913			0.065	0.040	0.130	1.8 - 14.8	1000	1500	Form I
PSS2530N1D2313					2000	2076	1	2150	2180	2313			0.077	0.046	0.170	1.8 - 14.8	700	1000	
PSS2550N1D0829					500	576		690	730	829			0.035	0.025	0.065	5.4 - 17.6	5000		
PSS2550N1D0929					600	676	1	790	830	929		,	0.035	0.025	0.065	5.4 - 17.6	4800		
PSS2550N1D1029					700	776	1	890	930	1029			0.040	0.027	0.080	5.4 - 17.6	3800	_	Form II
PSS2550N1D1129		50	0500	4.4000	800	876	1	990	1030	1129			0.040	0.027	0.080	5.4 - 17.6	3100		
PSS2550N1D1363		50	6560	14600	1000	1076	114	1190	1230	1363	40		0.046	0.030	0.100	4.1 - 19.6	2200	3400	
PSS2550N1D1563					1200	1276	114	1390	1430	1563	40		0.054	0.035	0.100	4.1 - 19.6	1600	2500	
PSS2550N1D1963					1600	1676		1790	1830	1963			0.065	0.040	0.130	4.1 - 19.6	900	1500	Form I
PSS2550N1D2363					2000	2076	1	2190	2230	2363			0.077	0.046	0.170	4.1 - 19.6	600	1000	
*4 Diss ist day \/srans		consumert 2	O N om Drob	momont d	urah dan Al	ootroifor k	ommon n	ook hin	*2 *2	Kontok	ioron (Sic NOV 14	onn die e	rloubto D	robzobl üboro	chritten wird *3 Betriehst	omporatur	int 20 °C h	in 00 00

Sicherheitsvorkehrungen

◆ Design

- (1) Wenn das linke (gegenüber Antriebsseite) Ende eines Kugelgewindetriebs Form I besitzt und eine Fest-/Festlager-Anordung besteht, kann die Lebensdauer der Lagereinheiten aufgrund thermischer Ausdehnung der Spindel, je nach Betriebsbedingungen, stark reduziert sein. In diesem Falle sollten Sie eine Struktur in Betracht ziehen, die eine thermische Ausdehnung der Spindel absorbieren kann sofern sie auftritt. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle NSK für detailierte Auskunft.
- (2) Wenn Sie auch Linearführungen von NSK benutzen, so ist die maximale Geschwindigkeit (Standard-Typen) unter gewöhnlichen Bedingungen auf 100 m/min begrenzt. Für noch höhere Geschwindigkeiten sind jedoch auch spezielle Linearführungen für Hochgeschwindigkeitsanwendungen erhältlich. Fragen Sie bitte bei NSK nach.
- (3) Generelle Sicherheitsvorkehrungen für Kugelgewindetriebe, finden Sie im NSK Katalog Nr. E3161 "Precision Machine Components."

Anwendung und Gebrauch

Periode kann je nach Betriebsbedingungen variieren.

Kugelgewindetriebe sind Präzisionsprodukte und müssen folgendermaßen behandelt werden:


[Schmierung]


- (1) Kugelgewindetriebe der Compact FA Serie sind ab Werk an den Oberflächen befettet und mit Schmierfett befüllt. Unter gewöhnlichen Bedingungen wird daher keine weitere Schmierung benötigt. Wenn das Fett im Betrieb mit Schmutz und Metallstaub kontaminiert wird, so sollte der Kugelgewindetrieb mit Waschpetroleum gereinigt werden und neues Fett desselben Typs über die Ölbohrungen (Schmiernippel) nachgefüllt werden. Vermeiden Sie das Mischen verschiedener Fette.


(2) Das Schmiermittel sollte nach den ersten 2 bis 3 Monaten Betrieb geprüft werden. Bei starker Verschmutzung empfehlen wir ein Entfernen des alten Schmiermittels und eine Neubefüllung. Danach sollte das Fett unter gewöhnlichen Bedingungen einmal jährlich geprüft und nachbefüllt werden. Diese

[Gebrauch]

(1) Zerlegen Sie den Kugelgewindetrieb niemals, sonst können die Innenteile mit Schmutz kontaminiert werden. Dies beeinträchtigt die Genauigkeit und kann zu Ausfällen führen.







- (1) Kugelgewindetriebe sollten in einem sauberen Umfeld benutzt werden. Sie sollten mit einem Staubschutz versehen werden, um das Eindringen von Verschmutzungen wie Staub oder Metallpartikeln zu verhindern. Wenn Fremdkörper in den Kugelgewindetrieb eindringen, kann dies zu Funktionsverlust führen, aber auch zum Verstopfen und zur Zerstörung der Kugelrückführung. Dies kann z.B. einen Maschinentisch zu Fall bringen oder andere vergleichbar ernste Unfälle nach sich ziehen.
- (2) Die Kugelgewindetriebe der Compact FA Serie sind für eine Betriebstemperatur von maximal 80 °C vorgesehen. Eine Überschreitung dieser Temperatur dürfen Sie nicht zulassen. In vielen Fällen wird ein Einsatz bei über 80 °C zu einer Zerstörung des Kugelrückführungssystems oder der Abstreifer führen. Konsultieren Sie NSK falls 80 °C überschritten werden.









Achtung max. Temperatu

◆ Compact FA Serie Optionen

Fragen Sie NSK nach Optionen, die nicht im Katalog enthalten sind, wie z.B.: Spezielle Wellenenden, umgekehrte Drehrichtung, alternative Befettung, Oberflächenbehandlung oder andere Vorspannung.

Niedrige Lagereinheiten für die Compact FA Serie

NSK hat eine Serie besonders niedrig bauender Lagereinheiten für die Kugelgewindetriebe der Compact FA Serie entwickelt. Die Kombination mit diesen Lagereinheiten erlaubt ein extrem kompaktes Design. Damit können viele Linearachsen stark verkleinert werden.


Eigenschaften

Niedrige Bauweise passend zu den Kugelgewindetrieben der Compact FA Serie.

Produkt Konfiguration


Alle Teile zur Befestigung eines Kugelgewindetriebes sind in einem Set enthalten (siehe Tabelle unten). Das Lagergehäuse der Festlagerseite enthält ein Schrägkugellager mit Abdichtung und sollte nicht zerlegt werden.


Lagereinheit Festlagerseite



Teil-Nr.	Teil	Anmerkung (Öberfläche, Fett)
	Lagergehäuse	Eisen(III)-Oxid-Schicht
	Schrägkugellager	PS2
1	Dichtung	
	Abdeckung	Eisen(III)-Oxid-Schicht
2	Abtandsring	
3	Wellenmutter	Eisen(III)-Oxid-Schicht
4	Sicherungsschraube	Eisen(III)-Oxid-Schicht
	Druckstück	
(5)	Rilllenkugellager	Zusammen mit Lagereinheit, PS2
6	Sicherungsring	Eisen(III)-Oxid-Schicht


Alle anderen Schrauben sind entweder aus Edelstahl oder mit Eisen(III)-Oxid beschichtet






Teil-Nr. Te	eil	Anmerkung (Öberfläche, Fett)
① La	gergehäuse	Eisen(III)-Oxid-Schicht
② Rii	lllenkugellager	PS2
3 Sid	cherungsring	Eisen(III)-Oxid-Schicht

Referenznummer



^{*}Für Loslagereinheiten der nominellen Größe 12 oder kleiner definiert die "Nominelle Größe" nicht den Lagerinnendurchmesser.

Lagereinheiten Festlagerseite (quadratischer Typ)




Spindel-	Lagereinheit Festlagerseite (quadratisher Typ)																			
durch- messer	Referenznummer	d ₁	Α	В	С	D	Е	F	Н	J	K	L	N	Р	Q	W	Х	Υ	Z	М
Ø 10	WBK08-01A	8	52	32	17	26	25	14	11.5	23	7	-	4	-	_	38	6.6	11	12	M8×1
Ø 12	WBK08-01B	8	62	31	15.5	_	-	14	11	25.5	4.5	21.5	3.5	-	_	46	9	14	18	M8×1
	WBK10-01B*	10	70	38	20	_	_	17	12	30	5.5	24	6	-	_	52	9	14	19	M10×1
Ø 15	WBK12-01A	12	70	43	25	35	36	19	12	30	5.5	24	6	-	_	52	9	14	11	M12×1
	WBK12-01B	12	70	38	20	_	-	19	12	30	5.5	24	6	-	_	52	9	14	19	M12×1
	WBK15-01A	15	80	50	30	40	41	22	12.5	31	12	25	5	-	_	60	11	17	15	M15×1
Ø 20	WBK15-01B	15	80	42	22	_	-	22	12.5	31	12	25	5	-	_	60	11	17	23	M15×1
Ø 25	WBK20-01	20	95	58	30	45	56	30	_	52	10	42	10	22	10	75	11	17	15	M20×1

*Benutzen Sie die Lagereinheit zur Befestigung der Seite gegenüber des Antriebes für Spindeldurchmesser Ø15.

Anmerkunger

- 1. Montieren Sie die Lagereinheit so, dass die Fläche A die Kontaktfläche ist.
- 2. Ziehen Sie die Sicherungsmutter erst nach Ausrichten und Festziehen der Wellenmutter fest.
- 3. Vor Festziehen der Sicherungsmutter das Druckstück einlegen.


Lagereinheit Loslagerseite



												IIIII GIL IIIII
Spindeldurch-				Lagerinh	eit Festlage	rseite (quac	Iratisher Typ)				
messer	Referenznummer	d ₂	Α	В	С	D	Е	R	W	Х	Y	Z
Ø 10	WBK08S-01	6	52	32	17	26	25	15	38	6.6	11	12
Ø 12	WBK08S-01B	6	62	31	15.5	-	-	16	46	9	14	18
	WBK12S-01	10	70	43	25	35	36	20	52	9	14	11
Ø 15	WBK12S-01B	10	70	38	20	-	-	20	52	9	14	19
	WBK15S-01	15	80	50	30	40	41	20	60	9	14	11
Ø 20	WBK15S-01B	15	80	42	22	-	-	20	60	9	14	23
Ø 25	WBK20S-01	20	95	58	30	45	56	26	75	11	17	15

Anmerkungen: 1. Montieren Sie die Lagereinheit so, daß die Fläche B die Kontaktfläche ist.

Lagereinheiten Festlagerseite (runder Typ)



Einheit mm

Spindel-							Lage	rinheit l	Festlage	erseite (quadrat	tisher Ty	/p)							
durch- messer	Referenznummer	<i>d</i> ₁	Α	С	D	Е	F	Н	J	K	L	N	Р	Q	U	W	Х	Y	Z	М
Ø 10	WBK08-11	8	35	43	28	23	7	14	9	4	10	8	5	4	14	35	3.4	6.5	4	M8×1
Ø 12	WBK08-11B	8	42	52	34	25.5	4.5	15.5	10	3.5	12	7	6	4	14	42	4.5	8	4	M8×1
	WBK10-11*	10	42	52	34	27	7.5	17	10	5	12	8.5	6	4	17	42	4.5	8	4	M10×1
Ø 15	WBK12-11	12	44	54	36	27	7.5	17	10	5	12	8.5	6	4	19	44	4.5	8	4	M12×1
Ø 20	WBK15-11	15	52	63	40	32	12	17	15	6	11	14	8	7	22	50	5.5	9.5	6	M15×1
Ø 25	WBK20-11	20	68	85	57	52	10	30	22	10	20	14	14	8	30	70	6.6	11	10	M15×1

*Benutzen sie die Lagereinheit zur Befestigung der Seite gegenüber des Antriebes für Spindeldurchmesser Ø 15.

Anmerkunaer

- 1. Ziehen Sie die Sicherungsmutter erst nach Ausrichten und Festziehen der Wellenmutter fest.
- 2. Vor Festziehen der Sicherungsmutter erst das Druckstück einlegen.

Spezifikationen der Lagereinheiten

Spindel- durch- messer	Lagereinheit Festlagerseite						Lagereinheit Loslagerseite		
	Lagereinheit Referenznummer	Axiallast		Max.	Anzugsmoment [N cm]			Radiallast	
		Tragzahl C _a [N]	Lastgrenze [N9	Startdreh- moment [N cm]	Wellenmutter	Sicherungs- schraube	Lagereinheit Referenznummer	Lager- nummer	Statische Tragzahl C [N]
Ø 10 Ø 12	WBK08-01A (quadratischer Typ)	4400	1450	0.88	490	69 (M3)	WBK08S-01	606ZZ	2260
	WBK08-11 (runder Typ)						_		
	WBK08-01B (niedriger quadrat. Typ)	6600	2730	1.9			WBK12S-01B		
	WBK08-11B (runder Typ)						-		
Ø 15	WBK10-01B (niedriger quadrat. Typ)*	6600	2730	1.9	930	147 (M4)	-	6000ZZ	4550
	WBK10-11 (runder Typ)						_		
	WBK12-01A (quadratischer Typ)	7100	3040	2.1	1370	147 (M4)	WBK12S-01		
	WBK12-01B (niedriger quadrat. Typ)						WBK12S-01B		
	WBK12-11 (runder Typ)						_		
Ø 20	WBK15-01A (quadratischer Typ)	7600	3380	2.3	2350	147 (M4)	WBK15S-01	6002ZZ	5600
	WBK15-01B (niedriger quadrat. Typ)						WBK15S-01B		
	WBK15-11 (runder Typ)						_		
Ø 25	WBK20-01A (quadratischer Typ)	17900	8240	5.4	4700	147 (M4)	WBK20S-01	6204ZZ	12800
	WBK20-11 (runder Typ)						-		

^{*}Benutzen Sie die Lagereinheit zur Befestigung der Seite gegenüber der Antriebseite für Spindeldurchmesser Ø 15.

13 **NS**